



試験検査成績書

休暇村 乗鞍高原 様

一般社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所
〒175-0083 東京都板橋区蓮丸1-19-10
厚生労働大臣登録検査機関
ISO 9001認証取得（食品試験検査）

ご依頼の試験品の試験検査結果は以下のとおりです。

受付日	平成27年7月2日
採水日時	平成27年6月28日 10:30
採水施設	休暇村 乗鞍高原
採水場所	男子 露天
担当者	木村
採水検体	浴槽水

試験検査結果

検査項目	検査結果	基準値	検査方法
レジオネラ属菌	不検出（10CFU/100ml未満）	*1	*2

*1 レジオネラ属菌は、検出されないこと（10CFU/100ml未満）。

*2 「レジオネラ症防止指針」の方法を用いた。

レジオネラ属菌 検査済

休暇村 乗鞍高原

施設名 男子 露天

平成27年7月16日

この施設について、レジオネラ属菌
の検査を実施し、レジオネラ属菌を
検出しなかったことを証明します。

 一般社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所

作品番号：22400941

作品タイトル：温泉成分表

作家：榎田 政隆

キャプション：温泉宿の管理衛生

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：乗鞍高原

撮影年月日：2015/8/27

学術名：

クレジット表記：(c)OPO / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：2498px × 3406px

印刷サイズ：18.1cm × 24.7cm

データサイズ：7.6MByte

ファイル形式：JPEG